



Zdjęcie nr 21: Pęknięty tynk ściany zewnętrznej na filarze – narożnik północno-zachodni



Zdjęcie nr 22: Pęknięty tynk ściany zewnętrznej na filarze – narożnik zachodnio-południowy



Zdjęcie nr 23,24 Odprysk tynku ściany zewnętrznej przy rurze spustowej –narożnik zachodnio-południowy





**Zdjęcie nr 25 Odprysk tynku ściany zewnętrznej przy rurze
spustowej –narożnik południowo-wschodni**

Brak opaski wokół budynku



Zdjęcie nr 26: Zabrudzenia na elewacji, lokalne zaciekiw pasach przyokiennych



Zdjęcie nr 27: Zabrudzenia na elewacji, lokalne zacieki w pasach przyokiennych



Odspojenie
płyty/stropodachu

Zdjęcie nr 28: Zabrudzenia na elewacji, liczne zacieki, odspojenie płyty stropodachu – kondygnacja techniczna – elewacja północna.



Zdjęcie nr 29: Zabrudzenia na elewacji, liczne zacieki, odspojenie płyty stropodachu, odpryski tynku – kondygnacja techniczna – elewacja zachodnio-południowa.