

3.4.4 ELEWACJE BUDYNKU - SCHODY WEJŚCIOWE



Schody zewnętrzne główne od strony zachodniej –elewacja frontowa Wykonane jako żelbetowe .Okładzina schodów - płytki gresowe . Nie stwierdzono uszkodzeń konstrukcyjnych.Zadaszenie nad schodami –obróbki blacharskie miejscowo zajęte rdzą.

STAN TECHNICZNY: DOBRY.

Zdjęcie nr
30,31,32,33
Główne schody
wejściowe –
elewacja
zachodnia
frontowa



Obróbka blacharska – widoczna korozja



Schody zewnętrzne dodatkowe od strony wschodniej –elewacja ogrodowa Wykonane jako żelbetowe .Tynki na ściankach bocznych miejscowo odparzone. Ubytki tynku bliżej gruntu . Okładzina schodów - płytki gresowe w stanie niezadawalającym . Ubytki płytek na pierwszym stopniu wejściowym-przy gruncie, liczne spękania pytek . Nie stwierdzono uszkodzeń konstrukcyjnych. Brak zadaszenia.

STAN TECHNICZNY: ŚREDNI.



Zdjęcie nr 34,35,36:,37 Dodatkowe schody wejściowe –elewacja wschodnia ogrodowa

